令和5年度　危険点検個所一覧表



令和５年度　危険点検個所一覧表

地図番号	個所	危険項目	対策	対策状況
24	町道3ノ113号線 縄生近鉄高架下トンネル	道路幅員が狭く危険	道路幅員の関係において、拡張は困難です。 注意喚起看板は設置されていますので、今後スクールゾーンの路面表示を検討。	検討中
47	町道1ノ2号線 道路横水路	水路に転落の危険	水路にガードパイプまたは蓋掛けの要望ですが、道路幅員は十分にあるため、児童への注意喚起及び看板などの設置を検討。	検討中
48	町道3ノ101号線 ＪＲ踏切	踏切の幅員が狭く危険	踏切は鉄道会社管理（JR）となり、幅員拡張などは現状不可能であるため、子どもへの定期的な注意喚起を検討。	検討中
49	町道3ノ113号線 ガソリンスタンド北側	近くにスズメバチの巣があり危険	スズメバチの巣の駆除	対応済み
50	町道3ノ53号線 梅ヶ丘第一公園フェンス	フェンスが壊れていて危険	横で開発工事を行っているため、工事終了に合わせて修理を検討。	検討中

1ページ